



# DrDepth

## Sea bottom mapping software

## Shortcuts

Назад

Помощь

ВТ Помощь

Подключить

SS Помощь

Полный экран вкл/выкл

### Настройка диапазона

q Мин вверх  
w Мин вниз  
e Найти диапазон  
r Макс вверх  
t Макс вниз  
u Диапазон вверх  
d Диапазон вниз  
Нажатие «Shift»  
+ клавиша = шаг  
5 единиц.

3D вкл/выкл

3D разрешение

Трассировка данных

### Зуммирование

Page up, p, +  
Увеличить  
Page down, m, -  
Уменьшить

### Стрелки

2D Панорамирование  
3D Вращение  
Редактирование  
Влево Назад  
Вправо Вперёд  
Вниз Удалить

Панорамирование на центр

Маркир.точка

Добавить

Менеджер базы

Менеджер точек

Обновить надписи

Настройки

Центрировать

Фоновая карта в

### Функции мыши:

Двойной клик	Открыть маршрутную точку
Ctrl – Двойной клик	Создать маршрутную точку
Shift – Двойной клик	Трассировка данных
Alt – Двойной клик (2D)	Измерение расстояния
Alt – Двойной клик (3D)	Установка точки опоры для вращения
Правый Ctrl – Двойной клик	Выбрать единичную линию

### (Menu) function key modifiers

Shift – Файл/Добавить	Выставить тип файла .drr
Ctrl – Файл/Добавить	Выставить тип файла .ddb
Shift – Настройки/Очистить область	Очистить площадь за пределами прямоугольника
Ctrl – Настройки/Очистить область	Использовать файл в качестве уничтожителя
Ctrl – g	Настройки фоновой карты
Shift – g	Загрузить фоновую карту во всё окно программы
Shift – Менеджер базы	Перезагрузить активную базу данных
Ctrl – Менеджер базы	Открыть активную базу в Менеджере баз данных
Ctrl – Файл/Импорт	Выставить тип береговой линии при загрузке
Ctrl – Найти диапазон	(Sidescan) Установить гистограмму в соответствии с S/C